

Tabela A - Faixas (°C)

Cód.	Faixas (°C)
5050	-50 à 50°C
50	0 à 50°C
100	0 à 100°C
120	0 à 120°C
150	0 à 150°C
200	0 à 200°C
250	0 a 250°C
300	0 a 300°C
1200	-200 a 1200°C
*Outras, especificar	

*Qualquer faixa no intervalo de -200°C a 1200°C

Transmissor de temperatura para trilho DIN


O transmissor de temperatura modelo **T.420.DIN**, é um instrumento de alta precisão e estabilidade. Quando adquirido o opcional protocolo HART pode ser utilizado para monitorar, configurar, calibrar e ajustar processos variáveis do transmissor.

Construído em uma caixa "SLIM" com 12,5mm de largura, para montagem em trilho DIN.


Características

- Sinal de saída 4-20mA (Opcional Protocolo HART)
- Entrada para sensores PT-100, PT-1000 ou Termopar
- Precisão: 0,25% F.E.
- Alimentação: 7,5 a 45 Vcc
- Tempo de resposta: 0 a 50ms (milisegundos)
- Filtro configurável de 0 a 160µA
- Rangeabilidade 100:1
- Isolação Galvânica: U=2 KVAC (input / output)
- Temperatura do ambiente: -40° à 85°C
- Alta Estabillidade Térmica
- Alta imunidade a Ruído

Conexão Elétrica




Dimensões




93,5

Instalação no trilho DIN



Conexão entre o Transmissor e o Computador



Código para pedido: T.420.DIN

Transmissor de (Opcional)
Temperatura para trilho DIN

Transmissor de (Opcional)
Protocolo de Comunicação HART